



Gestion intelligente de l'usure des outils

31 mars 2026, 13:55

Tom Jacobs

De la formule de Taylor à la surveillance pilotée par l'IA

Les outils s'usent, c'est inévitable. La seule question qui se pose est donc celle du bon moment pour les remplacer. Trop tôt, les coûts augmentent. Trop tard, des problèmes de qualité surviennent et l'outil risque de casser.

Sur de nombreux sites de production, la gestion des outils repose encore sur l'expérience, les conseils du fournisseur ou des règles empiriques. C'est efficace tant que l'opérateur ne change pas et que la production reste stable. Mais dès que les séries varient ou que les machines fonctionnent de manière autonome, une approche plus systématique devient nécessaire.

Dans le secteur flamand de l'usinage, les outils sont souvent remplacés 20 à 40% trop tôt, par prudence. Dans d'autres cas, ils sont au contraire remplacés trop tard, ce qui entraîne une perte de qualité ou un arrêt de la production. Ces deux situations peuvent être évitées grâce à une meilleure compréhension du comportement de l'usure.

Dans le cadre du [projet «?COOCK+ 4.0 Accélération de la maturité?»](#) de la VLAIO, cette problématique a été traitée dans un document d'orientation technique qui présente un aperçu de l'analyse complète de l'usure, des descriptions des modèles, les valeurs seuils, l'architecture de référence et les trajets de mise en œuvre. Les entreprises peuvent se procurer ce document gratuitement sur demande.

[Téléchargez le livre blanc \(uniquement en néerlandais\)](#)

L'usure n'est pas un phénomène unique

L'usure des outils peut prendre différentes formes. Chaque type d'usure a sa propre cause et nécessite une approche différente.

Les formes d'usure les plus courantes sont les suivantes?:

- L'usure en dépouille?: usure de la face en dépouille
- L'usure en cratère de la surface d'attaque
- L'écaillage de l'arête de coupe dû à des contraintes mécaniques
- L'arête de coupe rapportée?: le matériau de la pièce à usiner adhère à l'arête de coupe
- L'usure en entaille?: souvent avec des matériaux difficiles à usiner

Reconnaître ces différents schémas d'usure est essentiel. Si vous comprenez pourquoi un outil s'use, vous pouvez intervenir de manière plus ciblée. Vous pouvez ainsi adopter une stratégie de coupe différente, adapter les vitesses de coupe ou modifier la profondeur de coupe.

La norme industrielle ISO?3685 définit des critères de remplacement concrets. Pour les applications générales, par exemple, l'usure en dépouille maximale est d'environ 0,3?millimètre et constitue un point de référence important pour les systèmes de surveillance.

Les trois phases de toute courbe d'usure

L'usure des outils est rarement linéaire. Pratiquement tous les processus d'usinage se caractérisent par trois phases.

1. Phase d'usure initiale

Un nouvel outil s'use un peu plus vite au début. L'arête de coupe se stabilise lors des premières opérations d'usinage. Cette phase est généralement de courte durée.

2. Phase d'usure stable

Cette phase est la plus longue et la plus prévisible. L'usure augmente de manière progressive. La formule bien connue de Taylor décrit bien cette phase.

La surveillance est ici particulièrement utile. Les tendances deviennent visibles et il est possible de prévoir le bon moment pour remplacer l'outil.

3. Phase d'usure accélérée

Au-delà d'un certain seuil, l'usure s'accélère fortement. La dégradation se fait de manière exponentielle.

Au cours de cette phase, on observe une augmentation du risque de?:

- Bris d'outil
- Perte de qualité
- Dommages de la pièce ou de la machine

De nombreux systèmes de surveillance simples ne tiennent pas compte de cette absence de linéarité et utilisent des intervalles fixes. Les systèmes plus avancés ajustent dynamiquement la durée de vie restante lorsque des signaux indiquent le début de cette troisième phase.

Quelle stratégie pour votre entreprise??

Stratégie	Meilleure
Modèle de Taylor	Gratuit, applicable
Moyennes historiques	Propre à l'entre
Inspection par l'opérateur	Schémas d'usu
Visualisation (caméra + IA)	Précis, détecti
Capteur (indirect)	En temps réel automa
Hybride / combinée	Système apprena

Il n'existe pas de méthode universelle pour gérer l'usure des outils. La bonne approche dépend du type de production, du degré d'automatisation et des données disponibles.

Modèle de Taylor

La formule de Taylor fournit une première estimation de la durée de vie d'un outil. La méthode est simple et peut être appliquée directement.

- Limitation?: le modèle ne tient pas compte des variations réelles du processus

Données de production historiques

Les entreprises peuvent enregistrer les remplacements d'outils et calculer les durées de vie moyennes.

- Avantage?: basé sur les données de production de l'entreprise
- Limitation?: méthode conservatrice lorsque la variation est importante

Inspection par l'opérateur

Les opérateurs inspectent visuellement les outils et décident quand un remplacement est nécessaire.

- Avantage?: les schémas d'usure sont visibles
- Limitation?: dépend fortement de l'expérience de l'opérateur

Visualisation par caméra et IA

Des caméras analysent l'arête de coupe et reconnaissent automatiquement les schémas d'usure.

- Avantage?: grande précision
- Limitation?: l'inspection est souvent effectuée hors processus

Surveillance par des capteurs

Les capteurs détectent les signaux indirects tels que les vibrations, les forces ou les émissions acoustiques.

- Avantage?: une surveillance en temps réel est possible
- Limitation?: les modèles sont difficilement généralisables

Systèmes hybrides

L'approche la plus avancée combine plusieurs flux de données.

- Avantage?: système apprenant et robuste
- Limitation?: nécessite un investissement et une intégration

Il est important de mettre en place ces stratégies de manière progressive. Commencez par des modèles simples et ajoutez des données de capteurs ou l'analyse par IA lorsque vous disposez de

suffisamment de données de processus.

Le défi de la généralisation

Les systèmes utilisant des capteurs et l'IA possèdent un grand potentiel, mais représentent aussi un défi important. Les modèles entraînés sur la combinaison spécifique d'un matériau, d'un outil et de paramètres d'un processus fonctionnent souvent moins bien dès qu'une variable change.

Ce problème est fréquent dans les entreprises qui produisent de petites séries connaissant de nombreuses variations.

Des études récentes montrent que l'apprentissage par transfert («?transfer learning?») est une solution possible. Un modèle de base est alors entraîné sur un vaste jeu de données et peut ensuite être adapté à une application spécifique avec une quantité limitée de nouvelles données.

Les entreprises qui enregistrent aujourd'hui les données de processus jettent les bases des applications IA de demain.

Recherche dans le cadre du projet COOCK+

Dans le cadre du [projet «?COOCK+ 4.0 Accélération de la maturité?»](#) de la VLAIO, Sirris et la Haute École VIVES étudient comment les entreprises peuvent améliorer la gestion de l'usure.

Infrastructure de test

Les installations de test chez Sirris, à Genk, et VIVES, à Courtrai, évaluent différentes technologies, notamment?:

- Les mesures par capteur des forces, des vibrations et des émissions acoustiques
- L'inspection visuelle à l'aide de caméras
- Des solutions industrielles telles que l'iTendo² de Schunk

Plateforme de test mobile

Les entreprises peuvent utiliser temporairement une plateforme de test mobile dans leur propre environnement de production. Cette plateforme combine?:

- L'estimation de la durée de vie basée sur le modèle de Taylor
- La surveillance par des capteurs
- L'inspection visuelle

Accompagnement sur mesure

Sirris et VIVES accompagnent les entreprises depuis l'analyse de faisabilité initiale jusqu'à la mise en œuvre complète des systèmes de surveillance.

Vous voulez en savoir plus sur l'usure des outils??

Dans le cadre du [projet «?COOCK+ 4.0 Accélération de la maturité?»](#) de la VLAIO, cette problématique a été traitée dans un document d'orientation technique qui présente un aperçu de l'analyse complète de l'usure, des descriptions des modèles, les valeurs seuils, l'architecture de référence et les trajets de mise en œuvre. Les entreprises peuvent se procurer ce document gratuitement sur demande.

[Téléchargez le livre blanc \(uniquement en néerlandais\)](#)

Vous voudriez connaître les implications pour votre production??

Vous souhaitez mieux comprendre comment surveiller et prévoir l'usure des outils dans vos processus d'usinage?? Découvrez comment les modèles, les capteurs et l'IA permettent d'optimiser le remplacement des outils.

[Contactez Tom Jacobs](#)

Auteurs



Tom Jacobs